

	<p style="text-align: center;">SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE Aprobado Resolución No.255 de Enero 31 de 2007</p> <p style="text-align: center;">GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	PROCESO Apoyo financiero y contable		
		COMPONENTE Contratación		
		Código PGAF- 01-R01	Pág. 1 de 40	Versión 001 del 03 de noviembre de 2008

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA
1151.20.6. MC-001 - 2021

OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA SEDE CENTRAL, ROSA VIRGINIA, MANTENIMIENTO ELECTRICO DE VENTILADORES EN LAS TRES SEDES , Y PODA DE ZONA VERDE EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE”

Respuesta a observaciones realizada por **Ricard Construcciones** Proceso 1151.20.6. MC-001 enviada al correo electrónico rectoriadesanvicente@gmail.com mié, 3 de nov. de 2021 a la(s) 16:27 donde solicita textualmente: **orientación a las siguientes consultas:**

1. Los ventiladores a desmontar, ¿a que altura promedio del piso se encuentran?
2. La reubicación de los ventiladores, ¿a qué distancia promedio se realizara?
3. Por favor, ¿ a qué actividad corresponde, el ítem 7 y 8, arreglar baño?
4. El cielo raso en machimbre, ¿ a qué altura promedio se encuentra?.
5. Las palmas a podar, ¿que altura promedio tienen?
6. Las canales en la sede central, son en la terraza o cubierta?, ¿tienen un estimado de metros lineales?
7. El Mantenimiento de piso, ¿se estima en cuantos metros cuadrados?
8. Las vigas en madera a reemplazar, ¿se estima en cuantas unidades? A que altura promedio se encuentra esas vigas?
9. El muro divisorio en la sala ON LINE, ¿en que material se encuentra construido?, ¿Cuáles son las dimensiones estimadas de largo y altura? ¿ la viga metálica, que longitud estimada tiene?, ¿los apoyos de esa viga son en columnas de concreto? ¿para soportar el techo, se debe desmontar el cielo raso existente? ¿ cuantos metros de cielo raso se estima desmontar?.
10. Por favor, para la expedición de la Póliza de seriedad de la oferta, se requiere, el nombre del beneficiario, el NIT y el tiempo de vigencia.
11. Por favor, podrían estudiar ampliar el plazo de entrega de las ofertas, según la atención a las anteriores observaciones.

	<p align="center">SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE Aprobado Resolución No.255 de Enero 31 de 2007</p> <p align="center">GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p align="center">OBSERVACIONES</p>	<p align="center">PROCESO Apoyo financiero y contable</p>		
		<p align="center">COMPONENTE Contratación</p>		
		<p>Código PGAF-01-R01</p>	<p>Pág. 2 de 40</p>	<p>Versión 001 del 03 de noviembre de 2008</p>

EN RESPUESTAS A LA CONSULTA EN SU ORDEN

1. Los ventiladores a desmontar, ¿a qué altura promedio del piso se encuentran?

Rpta/ Entre 2,40 m y 2,60 m de alto pernados sobre las paredes

2. La reubicación de los ventiladores, ¿a qué distancia promedio se realizara?

Rpta/ Los ventiladores en cada salón se encuentran sobre los cuatro extremos del salón y para reubicarlos sobre una sola pared a 2,50 m de distancia del uno al otro por 2,40 m de alto.

3. Por favor, ¿a qué actividad corresponde, el ítem 7 y 8, arreglar baño?

Rpta/ Cambios de accesorios en baños de la sede central

4. El cielo raso en machimbre, ¿a qué altura promedio se encuentra?.

Rpta/ Va en pendiente de 3 m a 4,50 m de altura

5. Las palmas a podar, ¿qué altura promedio tienen?

Rpta/ Aproximada mente tiene 15 m de altura

6. Las canales en la sede central, son en la terraza o cubierta?, ¿tienen un estimado de metros lineales?

Rpta/ 60 m de canales en cubierta y 90 m en terraza (m lineales)

7. El Mantenimiento de piso, ¿se estima en cuantos metros cuadrados?

Rpta/ En 5 metros cuadrados

8. Las vigas en madera a reemplazar, ¿se estima en cuantas unidades? A que altura promedio se encuentra esas vigas?

Rpta/ Son 3 vigas a reemplazar de un sobre techo en una plancha a 1m de altura.

	<p style="text-align: center;">SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE Aprobado Resolución No.255 de Enero 31 de 2007</p> <p style="text-align: center;">GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	PROCESO Apoyo financiero y contable		
		COMPONENTE Contratación		
		Código PGAF-01-R01	Pág. 3 de 40	Versión 001 del 03 de noviembre de 2008

9. El muro divisorio en la sala ON LINE, ¿en qué material se encuentra construido?, ¿Cuáles son las dimensiones estimadas de largo y altura? ¿ La viga metálica, que longitud estimada tiene?, ¿los apoyos de esa viga son en columnas de concreto? ¿Para soportar el techo, se debe desmontar el cielo raso existente? ¿ Cuantos metros de cielo raso se estima desmontar?.

Rtpa/ El muro está construido en ladrillo ancho son 6,50 m por 6m de altura las vigas metálicas estimadas son de 7 m para soportar sobrepiedeamigos, en cielo rasos existente a desmontar son 26 m, más la reja de seguridad


10. Por favor, para la expedición de la Póliza de seriedad de la oferta, se requiere, el nombre del beneficiario, el NIT y el tiempo de vigencia.

Rtpa/ NIT 815004332-5 INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE, el tiempo va desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento del contrato.

11. Por favor, podrían estudiar ampliar el plazo de entrega de las ofertas, según la atención a las anteriores observaciones.

Rtpa/ No se amplía el plazo en razón a que la Institución educativa está cumpliendo con los términos de acuerdo al Decreto 1082 del 2015 en su **Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía numeral 3.** Que cita textualmente: “La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas”

Cordialmente,


Hta. PATRICIA DURAN CESPEDES
 Rectora.